



- Werkzeugbau
- Umformprozesse
- Automatisierungstechnik

Maschinenpark Erodieren

Maschinentyp	Arbeitsbereich	Details
3x CNC- Drahterodiermaschine AGIE VP3 AC Progress	1050x650x420 Verfahrweg: 500x350x420	Kegel $\pm 30^\circ$
CNC- Drahterodiermaschine AGIE VP4 AC Progress	1300x1000x500 Verfahrweg: 850x550x500	Kegel $\pm 30^\circ$
CNC- Drahterodiermaschine AGIE Challenge	1050x650x420 Verfahrweg: 500x350x420	Kegel $\pm 30^\circ$
CNC-Senkerodiermaschine AGIE Form 2000 HP	820x580x250 Verfahrweg: 400x300x350	beste Rauigkeit <Ra 0,20